

SC-1000

Control de Metal y Sarro

- Excelente para el arranque de piscinas y celdas de sal
- Ayuda a prevenir el ensuciamiento por agua, la corrosión, las manchas y la formación de sarro.
- Sin fosfato. No entrará en conflicto con los removedores de fosfato
- Certificado estandar NSF/ANSI 50, no tóxico, ni peligroso
-



SC-1000 es ampliamente utilizado por constructores de piscinas y yeseros para proteger nuevas superficies de piscinas mientras se curan. Mantiene el calcio en solución. También se puede utilizar para ayudar a eliminar y/o prevenir el sarro y las manchas de metal.

SC-1000 es un quelante certificado por el estándar NSF/ANSI 50 que retiene el calcio y los metales en solución, por lo que evita la formación de sarro y las manchas cuando se dosifica correctamente. Es un producto alcalino y es compatible con superficies cementosas como el yeso.

A diferencia de la mayoría de los agentes secuestrantes, SC-1000 no contiene fosfato. Debido a esto, SC-1000 es compatible con los removedores de fosfato y otros químicos especiales, por lo que evita conflictos químicos y desperdicio de dinero.

INSTRUCCIONES DE DOSIS

Arranque (purga): Un (1) cuarto de galón por cada 10,000 galones de agua. Al hacer el arranque de Orenda, agregue SC-1000 cuando el agua comience a llenarse, o al calcio que se disuelve previamente. Consulte el procedimiento de arranque de Orenda para obtener detalles específicos. Para purgar una piscina ya llena, vierta SC-1000 en la desnatadora o canalón.

Mantenimiento: Aplique tres (3) onzas por cada 10,000 galones de agua cada semana en la desnatadora o canalón.

Nota: La dosis de purga de SC-1000 reduce los niveles de cloro en el agua. Pruebe los niveles de cloro después de la aplicación inicial y ajuste según sea necesario.