

# SONY \_ 1

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。  
 ※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。  
 例：テレビ背面のピッチ位置が上部や下部にあってキャビネットに干渉するとき  
 テレビ背面の凹凸の段差が大きくブラケットを取り付けることができないとき 等  
 ※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

2020.05.15  
 綾野製作所  
**確認表**

事柄 **2015年～(49V～40V)** SONY製テレビ対応確認表・・・○：対応可能 △：現物確認 ×：対応不可

| 発売年   | 品番          | 画面サイズ(型) | 外形寸法(幅×高×奥行) [スタンド含む]: mm  | 重量 [スタンド含む]: kg | 背面穴ピッチ(幅×高さ): mm | 対応ボルト      | TB-55S               | BP-55X |
|-------|-------------|----------|----------------------------|-----------------|------------------|------------|----------------------|--------|
| 2015年 | KJ-49X8500C | 49V      | 1093x643x60 [1093x679x201] | 15.1 [16.1]     | 300×300          | M6         | ○                    | ○      |
|       | KJ-48W700C  | 48V      | 1089x632x57 [1089x671x195] | 11.3 [11.7]     | 300×200          | M6         | ○                    | ○      |
|       | KJ-43X8500C | 43V      | 961x568x60 [961x604x189]   | 12.2 [13.2]     | 200×300          | M6         | ○                    | ○      |
|       | KJ-43W870C  | 43V      | 962x565x59 [962x602x189]   | 11.2 [12.1]     | —<br>※設定無し       | —<br>※設定無し | ×                    | ×      |
|       | KJ-40W700C  | 40V      | 924x540x57 [924x579x179]   | 8.8 [9.1]       | 300×200          | M6         | ○                    | ○      |
|       | KJ-49X8000C | 49V      | 1106x650x79 [1106x690x246] | 13.2 [14.3]     | 300×200          | M6         | ○                    | ○      |
| 2016年 | KJ-48W730C  | 48V      | 1089x632x57 [1089x671x195] | 11.3 [11.7]     | 300×200          | M6         | △<br>設置位置に<br>偏りがある為 | ○      |
|       | KJ-40W730C  | 40V      | 924x540x57 [924x579x185]   | 8.8 [9.1]       | 300×200          | M6         | ○                    | ○      |
|       | KJ-49X8300D | 49V      | 1093x639x44 [1093x686x216] | 13.2 [14.2]     | 200×300          | M6         | ○                    | ○      |
|       | KJ-43X8300D | 43V      | 960x564x45 [960x612x216]   | 12.3 [13.2]     | 100×200          | M6         | ×                    | ×      |

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要な場合がございます。

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。  
 ※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。  
 例：テレビ背面のピッチ位置が上部や下部にあってキャビネットに干渉するとき  
 テレビ背面の凹凸の段差が大きくブラケットを取り付けることができないとき 等  
 ※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

事柄 **2015年～(49V～40V)** SONY製テレビ対応確認表・・・○：対応可能 △：現物確認 ×：対応不可

| 発売年   | 品番          | 画面サイズ(型) | 外形寸法(幅×高×奥行) [スタンド含む]: mm  | 重量 [スタンド含む]: kg | 背面穴ピッチ(幅×高さ): mm | 対応ボルト | TB-55S  | BP-55X  |
|-------|-------------|----------|----------------------------|-----------------|------------------|-------|---------|---------|
| 2016年 | KJ-49X7000D | 49V      | 1107x651x78 [1107x700x246] | 13.2 [14.3]     | 200×200          | M6    | ○       | ○       |
|       | KJ-43W730E  | 43V      | 970x573x81 [970x623x226]   | 9.3 [9.8]       | 200×200          | M6    | ○<br>※1 | ○<br>※1 |
| 2017年 | KJ-49X8000E | 49V      | 1096x640x57 [1096x691x252] | 12.2 [12.9]     | 200×200          | M6    | ○       | ○       |
|       | KJ-43X8000E | 43V      | 964x567x57 [964x617x242]   | 10.1 [10.8]     | 100×200          | M6    | ×       | ×       |
|       | KJ-49X9000E | 49V      | 1093x631x62 [1093x685x236] | 12.6 [13.8]     | 200×200          | M6    | ○       | ○       |
|       | KJ-49X7500F | 49V      | 1101x645x58 [1101x705x279] | 12.0 [12.6]     | 200×200          | M6    | ○       | ×       |
| 2018年 | KJ-43X7500F | 43V      | 970x571x58 [970x630x278]   | 9.8 [10.4]      | 100×200          | M6    | ×       | ×       |
|       | KJ-49X8500F | 49V      | 1098x644x58 [1098x703x279] | 13.2 [13.7]     | 200×200          | M6    | ○       | ×       |
|       | KJ-43X8500F | 43V      | 965x569x58 [965x628x279]   | 10.8 [11.3]     | 100×200          | M6    | ×       | ×       |
|       | KJ-49X9000F | 49V      | 1093x629x69 [1093x694x268] | 13.6 [14.5]     | 200×200          | M6    | ○       | ○       |
|       |             |          |                            |                 |                  |       |         |         |

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要な場合がございます。

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。  
 ※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。  
 例：テレビ背面のピッチ位置が上部や下部にあってキャビネットに干渉するとき  
 テレビ背面の凹凸の段差が大きくブラケットを取り付けることができないとき 等  
 ※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

事柄 **2015年～(49V～40V)** SONY製テレビ対応確認表・・・○：対応可能 △：現物確認 ×：対応不可

| 発売年   | 品番          | 画面サイズ(型) | 外形寸法(幅×高×奥行) [スタンド含む]: mm  | 重量 [スタンド含む]: kg | 背面穴ピッチ(幅×高さ): mm | 対応ボルト | TB-55S | BP-55X |
|-------|-------------|----------|----------------------------|-----------------|------------------|-------|--------|--------|
| 2019年 | KJ-49X9500G | 49V      | 1093x629x69 [1093x699x274] | 13.3 [14.4]     | 200×200          | M6    | ○      | ○      |
|       | KJ-49X8500G | 49V      | 1098x644x58 [1098x703x279] | 13.2 [13.7]     | 200×200          | M6    | ○      | ×      |
|       | KJ-43X8500G | 43V      | 965x569x58 [965x628x279]   | 10.8 [11.3]     | 100×200          | M6    | ×      | ×      |
|       | KJ-49X8000G | 43V      | 1101x645x57 [1101x704x260] | 11.8 [12.4]     | 200×200          | M6    | ○      | ×      |
|       | KJ-43X8000G | 43V      | 970x570x57 [970x630x260]   | 9.6 [10.2]      | 100×200          | M6    | ×      | ×      |
| 2020年 | KJ-49X8000H | 43V      | 1101x645x57 [1101x704x286] | 11.6 [12.1]     | 200×200          | M6    | ○      | ×      |
|       | KJ-43X8000H | 43V      | 970x570x57 [970x630x286]   | 9.4 [9.8]       | 100×200          | M6    | ×      | ×      |
|       | KJ-49X8500H | 49V      | 1098x644x58 [1098x699x279] | 13.2 [13.7]     | 200×200          | M6    | ○      | ×      |
|       | KJ-43X8500H | 43V      | 965x569x58 [965x624x279]   | 10.8 [11.3]     | 100×200          | M6    | ×      | ×      |
|       | KJ-49X9500H | 49V      | 1093x629x69 [1093x699x261] | 13.3 [14.4]     | 200×200          | M6    | ○      | ○      |

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要な場合がございます。

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。  
※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。  
例：テレビ背面のピッチ位置が上部や下部にあってキャビネットに干渉するとき  
テレビ背面の凹凸の段差が大きくブラケットを取り付けることができないとき 等  
※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

事柄 **2015年～(49V～40V)** SONY製テレビ対応確認表・・・○：対応可能 △：現物確認 ×：対応不可

| 発売年   | 品番       | 画面サイズ(型) | 外形寸法(幅×高×奥行) [スタンド含む]: mm  | 重量 [スタンド含む]: kg | 背面穴ピッチ(幅×高さ): mm | 対応ボルト | TB-55S | BP-55X |
|-------|----------|----------|----------------------------|-----------------|------------------|-------|--------|--------|
| 2020年 | KJ-48A9S | 48V      | 1069x624x58 [1069x629x255] | 13.9 [17.6]     | 200×200          | M6    | ○      | ○      |
|       |          |          |                            |                 |                  |       |        |        |
|       |          |          |                            |                 |                  |       |        |        |
|       |          |          |                            |                 |                  |       |        |        |
|       |          |          |                            |                 |                  |       |        |        |
|       |          |          |                            |                 |                  |       |        |        |
|       |          |          |                            |                 |                  |       |        |        |
|       |          |          |                            |                 |                  |       |        |        |
|       |          |          |                            |                 |                  |       |        |        |
|       |          |          |                            |                 |                  |       |        |        |
|       |          |          |                            |                 |                  |       |        |        |
|       |          |          |                            |                 |                  |       |        |        |
|       |          |          |                            |                 |                  |       |        |        |
|       |          |          |                            |                 |                  |       |        |        |

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要な場合がございます。